





Sanierung Lerchenweg

Anwohnerinformation


Anwohnerinformation - Sanierung Lerchenweg




Bauabschnitt



Bauzeit




1. Bauabschnitt




1. Bauabschnitt


Regelquerschnitt Nord
Station 0+070




Regelquerschnitt Nord
Station 0+070



2. Bauabschnitt





2. Bauabschnitt




Anwohnerinformation - Sanierung Lerchenweg


2. Bauabschnitt




3. Bauabschnitt



Notversorgung Wasser



Notversorgung Wasser



Notversorgung Wasser



Beweissicherung vor Baubeginn

- Zustandsdokumentation angrenzender Gebäude
 - unabhängiger Bausachverständigen
- Schützt Eigentümer und Baumaßnahme
- Rückmeldung steht bei einigen noch aus
- Teilnahme freiwillig, aber im eigenen Interesse
- Ohne Dokumentation
 - Schadensursache später nur schwer festzustellen